

10年以上ご使用の方は取替時です  
**ボイラーお取替キャンペーン**

2020年12月1日～2021年2月28日まで

お宅の給湯機は大丈夫ですか！？

**こんな症状が出たら要注意！**

- お湯の温度が安定しない。
- 時々ランプが点滅する
- 燃焼中の音が大きくなった・・・

壊れる前に**点検・お取替え**を！

●今だけ**2大特典**キャンペーン実施中！

- ①弊社通常販売価格より**5%引き**
- ②ご成約頂いた方に、**灯油2缶プレゼント！**

●価格も全て**コミコミの安心価格**

**商品代** + **標準工事費<sup>(※)</sup>** + **消費税**

(※ 標準工事内容・・・撤去・処分料・本体設置・配管つなぎ替え・試運転  
 尚、追加・変更が生じた場合は別途費用がかかります。

給湯専用	貯湯式・据置型	給湯・追い炊き	貯湯式・据置型	オートタイプ	貯湯式・据置型
	連続給湯出力 <b>36.2kW</b> CORONA UIB-NX37R(FD) ⓧ181,500円の品(税込) 標準工事費込 <b>¥147,000(税込)</b>		連続給湯出力 <b>36.2kW</b> CORONA UKB-NX370R(FD) ⓧ245,300円の品(税込) 標準工事費込 <b>¥196,000(税込)</b>		連続給湯出力 <b>45.6kW</b> CORONA UKB-NX460AR(MD) ⓧ308,000円の品(税込) 標準工事費込 <b>¥228,000(税込)</b>
	水道直圧式・据置型		水道直圧式・据置型		水道直圧式・壁掛型
	連続給湯出力 <b>38.4kW</b> CORONA UIB-SA381(M) ⓧ213,400円の品(税込) 標準工事費込 <b>¥161,000(税込)</b>		連続給湯出力 <b>38.4kW</b> CORONA UKB-SA381B(M) ⓧ308,000円の品(税込) 標準工事費込 <b>¥228,000(税込)</b>		連続給湯出力 <b>46.5kW</b> CORONA UKB-AG470AMX(MW) ⓧ403,700円の品(税込) 標準工事費込 <b>¥275,000(税込)</b>

●石油給湯器はもちろん、

**エコキュート**の取替も是非当社で！！

エコキュートの取替、お客様へのオススメ

**CORONA エコキュート**  
インターホンリモコンセット（脚カバー付）

**CHP-46AY3**

**NEW** ふろ自動一時停止

ECOガイド

ソーラーモードプラス

貯湯量 **460L**

**4~7人用**

**NEW** コロナアプリ対応

（無線LAN対応  
インターホンリモコン選択時）

ⓧ1,011,890円の品(税込)

**¥330,000** (税込・工事費別途)



台所リモコン



浴室リモコン



■ **取替工事費目安 7万円～**

（古い機器撤去・本体設置・給水給湯追い炊き配管つなぎ替え・電気工事・試運転）

※工事費用については、設置条件により異なる為、設置場所確認後  
お見積りさせていただきます。

その他にも

水廻りのトラブルはなんでもおまかせください！！

**水廻りのトラブルなんでもご相談ください！！**

《よくある修理ベスト3》

- No.1 蛇口の水が止まらない
- No.2 トイレの水が止まらない
- No.3 お湯が出ない（給湯器の修理）

すべて当社にお任せください！！  
プロスタッフが迅速に対応します。  
お気軽にご相談ください。

**宮作**

設備工事部

**0254-53-4650**

〒958-0872

新潟県村上市片町4番12号

【対応エリア】

村上市  
胎内市  
関川村